

## Sada nástrojů na řezání závitů HSS

### Provedení:

Závítníky, závitnice a ovládací nástroje z HSS v kovové kazetě.

| Č. vřr. | 131400<br>metrická, sada<br>(RG 1303) | Obsah                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M3-M12  | 241,60                                | po 1 sadě ručních závitníků DIN 352 (3dílná)<br>a 1 kusu závitnice DIN 22568 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12<br>po 1 kusu držáku závitnice DIN 225<br>20×5 20×7 25×9 30×11 38×14<br>po 1 kusu zes. vratidla DIN 1814 vel. 1 a 2<br>Závitová šablona (měrka)<br>Šroubovák 4,5 mm                 |
| M3-M20  | 475,10                                | po 1 sadě ručních závitníků DIN 352 (3dílná)<br>a 1 kusu závitnice<br>M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20,<br>po 1 kusu držáku závitnice DIN 225<br>20×5 20×7 25×9 30×11 38×14 45×18<br>po 1 kusu zes. vratidla DIN 1814 vel. 1 a 3<br>Závitová šablona (měrka)<br>Šroubovák 4,5 mm |

|                            |     |            |                    |                 |           |    |
|----------------------------|-----|------------|--------------------|-----------------|-----------|----|
| M<br>Metrisches<br>Gewinde | HSS | DIN<br>352 | DIN<br>EN<br>22568 | Metrisch<br>60° | DIN<br>13 | 6H |
|----------------------------|-----|------------|--------------------|-----------------|-----------|----|



## Kombinovaný závitník s pohonem s bitem 1/4"




| Č. vřr. | 131900<br>metrický<br>(RG 1303) | A21<br>metrický | Stoupání<br>závitů<br>mm | B3<br>mm |
|---------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|----------|
| M3      | 16,40                           | M3              | 0,5                      | 36       |
| M4      | 16,40                           | M4              | 0,7                      | 39       |
| M5      | 17,70                           | M5              | 0,8                      | 41       |
| M6      | 17,70                           | M6              | 1                        | 41       |
| M8      | 20,05                           | M8              | 1,25                     | 50       |
| M10     | 24,70                           | M10             | 1,5                      | 59       |

### Použití:

Vrtání jádrových otvorů, závitů a odjehlení v jedné pracovní operaci. Používá se v ručních vrtačkách s pravotočivým a levotočivým chodem, aku vrtačkách pro montážní práce, při opravách, úpravách poškozených závitů.

**Důležité:** Musí být zajištěna možnost kývání nástroje, vystředí se automaticky. Tloušťka materiálu nepřesahuje jmenovitý průměr závitů (M6 = 6 mm tloušťka materiálu).

|                               |     |            |
|-------------------------------|-----|------------|
| M<br>Metrisches<br>Gewinde    | HSS | DIN<br>352 |
| Anschnittform B<br>3,5-5 Gang | P   |            |



## Sada kombinovaných závitníků s pohonem s bitem 1/4"



### Obsah:

- po 1 bitu M3-M10
- plus adaptér

### Dodávka:

V plastové kazetě.

| Č. vřr. | 131906<br>metrická, sada<br>(RG 1303) | A21<br>metrický                 |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------|
| M3-M10  | 133,00                                | M3   M4   M5  <br>M6   M8   M10 |


|                            |     |            |                               |
|----------------------------|-----|------------|-------------------------------|
| M<br>Metrisches<br>Gewinde | HSS | DIN<br>352 | Anschnittform B<br>3,5-5 Gang |
|----------------------------|-----|------------|-------------------------------|



## Strojový závitník ocel



| Č. vřr. | 132020<br>metrický<br>(RG 1304) | A21<br>metrický | Stoupání<br>závitů<br>mm | B1<br>mm | B3<br>mm | C3<br>mm | C4<br>mm | a<br>mm | Jádro<br>prům.<br>mm |
|---------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------------------|
| M3      | 6,72                            | M3              | 0,5                      | 9        | 40       | 3,5      | 6        | 2,7     | 2,5                  |
| M4      | 6,72                            | M4              | 0,7                      | 11       | 45       | 4,5      | 6        | 3,4     | 3,3                  |
| M5      | 7,03                            | M5              | 0,8                      | 13       | 50       | 6        | 8        | 4,9     | 4,2                  |
| M6      | 7,45                            | M6              | 1                        | 15       | 50       | 6        | 8        | 4,9     | 5                    |
| M8      | 8,91                            | M8              | 1,25                     | 19       | 63       | 6        | 8        | 4,9     | 6,8                  |
| M10     | 11,55                           | M10             | 1,5                      | 22       | 70       | 7        | 8        | 5,5     | 8,5                  |
| M12     | 15,50                           | M12             | 1,75                     | 25       | 75       | 9        | 10       | 7       | 10,2                 |



| Č. vřr. | 132120<br>metrický RSP 40<br>(RG 1304) | A21<br>metrický | Stoupání<br>závitů<br>mm | B1<br>mm | B3<br>mm | C3<br>mm | C4<br>mm | a<br>mm | Jádro<br>prům.<br>mm |
|---------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------------------|
| M3      | 6,67                                   | M3              | 0,5                      | 5        | 40       | 3,5      | 6        | 2,7     | 2,5                  |
| M4      | 6,67                                   | M4              | 0,7                      | 7        | 45       | 4,5      | 6        | 3,4     | 3,3                  |
| M5      | 7,07                                   | M5              | 0,8                      | 8        | 50       | 6        | 8        | 4,9     | 4,2                  |
| M6      | 7,24                                   | M6              | 1                        | 10       | 56       | 6        | 8        | 4,9     | 5                    |
| M8      | 9,40                                   | M8              | 1,25                     | 13       | 63       | 6        | 8        | 4,9     | 6,8                  |
| M10     | 12,15                                  | M10             | 1,5                      | 15       | 70       | 7        | 8        | 5,5     | 8,5                  |
| M12     | 16,10                                  | M12             | 1,75                     | 18       | 75       | 9        | 10       | 7       | 10,2                 |

